



## **Beinaheunfall**

### **Die Fakten:**

- Freitag, 05.08.05
- Feuermeldung um ca. 04:30 Uhr
- Adresse:  
Suikerrui Nr. 24, Antwerpen, Belgien
- Feuerschein im Erdgeschoss
- Personen werden vermisst

### **Ausrückende Einheiten**

- 2 LF (1/5)
- 1 Unterstützungsfahrzeug (1/2)
- 1 DLK (1/2)
- 1 ELW (1/0/1)
- 1 RTW

### **Anmerkungen:**

- Gebäude befindet sich in der Altstadt
- Kann nur von der Straße aus erreicht werden
- Alte Bauweise à Böden und Treppenhaus aus Holz
- Im Erdgeschoss befindet sich eine Pizzeria
- Auf jedem weiteren OG: 2 Wohnungen



# Beinaheunfall

## Erste Maßnahmen

- Löschangriff mit formfestem Schnellangriff
- Herstellung der Wasserversorgung
- Einsatz der DLK (Rettung von 2 Personen)
- Nachforderung einer 2. DLK
- 1. Schnellangriffsleitung sichert Eingang im Erdgeschoss
- 2. Schnellangriffsleitung über Treppenraum vorgenommen

## Weitere Maßnahmen

- Keine weiteren zu rettenden Personen sichtbar
- Umsetzung der 1. DLK zur Erkundung des Daches und evtl. Brandbekämpfung
- Eintreffen der 2.DLK
- Feuer unter Kontrolle
- Such-und Rettungstrupp über 2.DLK in 2. und 3. OG vor
- Treppenhaus zwischen 2. und 3.OG durch Brand zerstört

*Die Ereignisse nehmen ihren Lauf...*



Über 2. DLK beginnt  
nach Durchsuchung des  
2. OG Suche nach  
Opfern im 3. OG

Trupp trägt PA, führt  
aber keine  
Schlauchleitung mit sich

Foto © 777

1.



3.



Foto © 777

4.



Foto © 777

5.




Foto © 777

6.



Foto © 777

7.

8.



Foto © 777



Foto © 777

9.



Foto © 777

10.



Foto © 777





Foto © 777



Foto © 777



Foto © 777



Foto © 777



Foto © 777

Foto © 777



Foto © 777





## *Der Lauf der Ereignisse*

- Trupp unter PA bemerkt Schnelle Brandausbreitung
- Trupp bleibt ruhig und wartet auf Rettung
- Klettern auf die Leiter würde das Einfahren der DLK behindern und die AGT den Flammen aussetzen, die vom Korbboden abgehalten werden
- Der DLK-Maschinist wurde durch eine Strassenlaterne bei seiner Arbeit behindert
- Hydrauliköl im Korb entzündete sich
- Trupp blieb unverletzt, die Kleidung wurde jedoch etwas in Mitleidenschaft gezogen
- Die Leiter dagegen ist schwer beschädigt
  
- **Tragt eure PSA!**
- **Stay safe!**

Nachdruck der Fotos mit Erlaubnis des Urhebers.

Copyright by Frank Boelens

Koen Desmt für [www.atemschutzunfälle.de](http://www.atemschutzunfälle.de), 2005

Aus dem Englischen von Adrian Ridder